

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : GC380F2-12020	14804 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : SA6D140-1-22852	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : -	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 14.00-24 20PR	EPA: WITH / WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			INTERIOR キャビン内装		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Cabin Appearance 〈キャビン外観〉		
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Glass 〈ガラス〉		
Oil Amount 〈オイル量〉	C	OILPAN = LITTLE OIL LEAK オイルパン油しみ	Operator Seat 〈シート〉	C	
Sound 〈音〉	C		Floor Mat 〈フロアマット〉		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Monitor 〈モニター〉	C	
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Air-Cond. 〈エアコン〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Operation Lever 〈操作レバー〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		Pedal 〈ペダル〉	C	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C		TIRE タイヤ		
MAIN PUMP ポンプ			Front Right Tire 〈右前輪〉	C	
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		Front Left Tire 〈左前輪〉	C	
Sound 〈音〉	C		Rear Right Tire 〈右後輪〉	C	
Power 〈パワー〉	C		Rear Left Tire 〈左後輪〉	C	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		OUT LOOKING 外観		
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Cutter 〈カッター〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Front Axle 〈フロントアクスル〉	C	
Running 〈走行〉	C		Rear Axle 〈リアアクスル〉	C	
Main Clutch / Torque Converter 〈メインクラッチ/トルコン〉	C		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	C	
Transmission 〈トランスミッション〉	C		Frame 〈フレーム〉	C	
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
Steering / Power Steering 〈ステアリング/パワステ〉	C		Step 〈ステップ〉	C	
Brake 〈ブレーキ〉	C		Paint 〈塗装〉	C	REPAINTED 再塗装
Cutter 〈カッター〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Conveyor 〈コンベヤー〉	C		Cylinder 〈シリンダー〉	D	OIL LEAK オイル漏れ
OTHER 付属部品					
Battery 〈バッテリー〉				GOOD / FLAT	

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。