

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : MST2000-20761	3035 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 6D110-1-65792	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : -	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>
LOADING CAPACITY (最大積載重量) : 8,000kg	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	C	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	C	RUBBER 800 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉		NO. Of Link
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	E	BROKEN 故障	Track Frame 〈トラックフレーム〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		① F ①②③④⑤⑥⑦⑧R ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	C		Vessel 〈荷台〉	D	RUSTY, HOLE, WAVY さび、穴、湾曲
Power 〈パワー〉	C		Bumper 〈バンパー〉	D	RUSTY, DENT さび、へこみ
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Frame 〈フレーム〉	D	RUSTY, さび
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C	DETERIORATED 劣化	Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	D	RUSTY, DENT さび、へこみ
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Paint 〈塗装〉	D	RUSTY, さび
Running 〈走行〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Swing Motor 〈旋回モーター〉			Hoist Cylinder 〈ホイストシリンダー〉	D	LITTLE OIL LEAK オイルしみ
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉			OTHER 付属部品		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉			Battery 〈バッテリー〉		(GOOD) / FLAT
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C	CNP, RUSTY キャノピー、さび			
Glass 〈ガラス〉					
Operator Seat 〈シート〉	E	BROKEN 故障			
Floor Mat 〈フロアマット〉					
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。