

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : T2-TT1-32410	4376 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 6BG1-531772	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 1 EMISSION STANDARDS 1次排ガス	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 14 / 70 - 20 12PR	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>
ROLLER TYIP : <u>TIRE ROLLER</u> / COMBINED ROLLER / TANDEM ROLLER / MACADAM ROLLER / VIBRATION ROLLER	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Front Tire 〈前輪〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Rear Tire 〈後輪〉	C	
Sound 〈音〉	C		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Front Axle 〈フロントアクスル〉		
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Rear Axle 〈リアアクスル〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		Frame 〈フレーム〉	C	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Mud Guard 〈フェンダー類〉		
Running 〈走行〉	C		Step 〈ステップ〉	C	
Main Clutch / Torque Converter 〈メインクラッチ/トルコン〉	C		Paint 〈塗装〉	C	
Transmission 〈トランスミッション〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉			Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	C	
Steering / Power Steering 〈ステアリング/ パワステ〉	C		OTHER 付属部品		
Brake 〈ブレーキ〉	C		Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT
Vibration 〈バイブレーション〉					
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉					
Glass 〈ガラス〉					
Operator Seat 〈シート〉	C				
Floor Mat 〈フロアマット〉					
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。