

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : <b>MST2200VD-223275</b>	3542 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : <b>C7-JTF07424</b>	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : <b>TIER 3 EMISSION STANDARDS 3次排ガス</b>	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>
LOADING CAPACITY (最大積載重量) : 11,000kg	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>UNDER CARRIAGE 足回り</b>		
Main Engine 〈エンジン本体〉	<b>C</b>		Sprocket 〈スプロケット〉	<b>C</b>	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	<b>C</b>		Idler 〈アイドラー〉	<b>B</b>	
Sound 〈音〉	<b>C</b>		Shoe 〈シュー〉	<b>B</b>	RUBBER SHOE 750 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	<b>C</b>		Link 〈リンク〉		NO. Of Link
Exhaust Color 〈排気色〉	<b>C</b>		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	<b>C</b>		Track Frame 〈トラックフレーム〉	<b>C</b>	
Radiator 〈ラジエター〉	<b>C</b>		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉	<b>A</b>	① ② F ①②③④⑤⑥⑦⑧ R ①②③④⑤⑥⑦⑧ ① ②
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	<b>C</b>				NEW
<b>MAIN PUMP ポンプ</b>					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	<b>C</b>		<b>OUT LOOKING 外観</b>		
Sound 〈音〉	<b>C</b>		Vessel 〈荷台〉	<b>B</b>	
Power 〈パワー〉	<b>C</b>		Bumper 〈バンパー〉	<b>C</b>	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	<b>C</b>		Frame 〈フレーム〉	<b>D</b>	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	<b>C</b>		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	<b>C</b>	
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Paint 〈塗装〉	<b>C</b>	
Running 〈走行〉	<b>C</b>		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>		
Swing Motor 〈旋回モーター〉			Hoist Cylinder 〈ホイストシリンダー〉	<b>C</b>	
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉			<b>OTHER 付属部品</b>		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉			Battery 〈バッテリー〉		(GOOD) / FLAT
<b>INTERIOR キャビン内装</b>					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	<b>C</b>	CAB			
Glass 〈ガラス〉	<b>C</b>				
Operator Seat 〈シート〉	<b>C</b>	RIPPED 破れ			
Floor Mat 〈フロアマット〉	<b>C</b>				
Monitor 〈モニター〉	<b>C</b>				
Air-Cond. 〈エアコン〉	<b>C</b>				
Operation Lever 〈操作レバー〉	<b>C</b>				
Pedal 〈ペダル〉					

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration  
 D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts  
 A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり  
 D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.  
 \*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。