

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : TZ701-TT5H-20780	1811 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : W04D-TG16605	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 14 / 70 - 20 12PLY	EPA: WITH / WITHOUT
ROLLER TYIP : TIRE ROLLER / COMBINED ROLLER / TANDEM ROLLER / MACADAM ROLLER / VIBRATION ROLLER	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	B		Front Tire 〈前輪〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	B		Rear Tire 〈後輪〉	B	
Sound 〈音〉	B		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	B		Front Axle 〈フロントアクスル〉		
Exhaust Color 〈排気色〉	B		Rear Axle 〈リアアクスル〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	B		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	B		Frame 〈フレーム〉	B	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Mud Guard 〈フェンダー類〉		
Running 〈走行〉	B		Step 〈ステップ〉	B	
Main Clutch /Torque Convertor 〈メインクラッチ/トルコン〉			Paint 〈塗装〉	C	
Transmission 〈トランスミッション〉			HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉			Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉		
Steering /Power Steering 〈ステアリング/ パワステ〉	B		OTHER 付属部品		
Brake 〈ブレーキ〉	B		Battery 〈バッテリー〉		GOOD / FLAT
Vibration 〈バイブレーション〉					
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉					
Glass 〈ガラス〉					
Operator Seat 〈シート〉	B				
Floor Mat 〈フロアマット〉					
Monitor 〈モニター〉	B				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	B				
Pedal 〈ペダル〉	B				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。