

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : SH75X-3-075X3-5160	11351 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 4TNE98-SH-28691	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	C	PAD = NEW 450 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	C	NO. Of Link 39
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	C	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	D	PATCH パチ
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		F ① R ①②③④⑤ ①②③④⑤ ①
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	C		Boom 〈ブーム〉	D	PATCH パチ
Power 〈パワー〉	C		Arm 〈アーム〉	C	REINFORCED 補強
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Bucket 〈バケット〉	D	PATCH パチ
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Bumper 〈バンパー〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Frame 〈フレーム〉	C	
Running 〈走行〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
Swing Motor 〈旋回モーター〉	C		Paint 〈塗装〉	C	REPAINTED 再塗装
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	C		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	C	
INTERIOR キャビン内装			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	C	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C		Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	C	
Glass 〈ガラス〉	C		OTHER 付属部品		
Operator Seat 〈シート〉	C		Blade 〈ブレード〉	<u>WITH</u> / WITHOUT	BEND 曲がり
Floor Mat 〈フロアマット〉	C		Arm Crane 〈アームクレーン〉	<u>WITH</u> / WITHOUT	
Monitor 〈モニター〉	C		Piping 〈配管〉	WITH / <u>WITHOUT</u>	
Air-Cond. 〈エアコン〉	C		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉	<u>WITH</u> / WITHOUT	
Operation Lever 〈操作レバー〉	C		Lever Form 〈レバー方式〉	<u>WRIST</u> / LONG	
Pedal 〈ペダル〉	C		Battery 〈バッテリー〉	<u>GOOD</u> / FLAT	

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。