

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : MST800VD-4251	2095 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 4D34-M33584	2009 YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3次排ガス	EPA: <u>WITH</u> / WITHOUT
LOADING CAPACITY (最大積載重量) : 4,300kg	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	C	RUBBER SHOE ラバーシュー 600 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉		NO. Of Link
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		① ② F ①②③④⑤⑥⑦⑧ R ①②③④⑤⑥⑦⑧ ① ②
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	C		Vessel 〈荷台〉	C	
Power 〈パワー〉	C		Bumper 〈バンパー〉	B	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Frame 〈フレーム〉	B	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Paint 〈塗装〉	B	
Running 〈走行〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Swing Motor 〈旋回モーター〉			Hoist Cylinder 〈ホイストシリンダー〉	C	
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉			OTHER 付属部品		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉			Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C				
Glass 〈ガラス〉	C				
Operator Seat 〈シート〉	C				
Floor Mat 〈フロアマット〉	C				
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉					

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
 D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
 A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
 D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
 *この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。