

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : <b>PC30MR-5-51381</b>	152 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : <b>3D88E-7ESDA-01901</b>	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : <b>TIER 3 EMISSION STANDARDS 3次排ガス</b>	EPA: <u>WITH</u> / WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>UNDER CARRIAGE 足回り</b>		
Main Engine 〈エンジン本体〉	A		Sprocket 〈スプロケット〉	A	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	A		Idler 〈アイドラー〉	A	
Sound 〈音〉	A		Shoe 〈シュー〉	B	RUBBER SHOE ラバーシュー 300 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	A		Link 〈リンク〉		NO. Of Link
Exhaust Color 〈排気色〉	A		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	A		Track Frame 〈トラックフレーム〉	A	
Radiator 〈ラジエター〉	A		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		F      ①      R ①②③④      ①②③④ ①
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	A				
<b>MAIN PUMP ポンプ</b>					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	A		<b>OUT LOOKING 外観</b>		
Sound 〈音〉	A		Boom 〈ブーム〉	A	
Power 〈パワー〉	A		Arm 〈アーム〉	A	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	A		Bucket 〈バケット〉	B	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	A		Bumper 〈バンパー〉	A	
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Frame 〈フレーム〉	A	
Running 〈走行〉	A		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	A	
Swing Motor 〈旋回モーター〉	A		Paint 〈塗装〉	A	
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	A		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	A		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	A	
<b>INTERIOR キャビン内装</b>			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	A	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	A	CNP <u>ROPS</u>	Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	A	
Glass 〈ガラス〉			<b>OTHER 付属部品</b>		
Operator Seat 〈シート〉	A		Blade 〈ブレード〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Floor Mat 〈フロアマット〉	A		Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Monitor 〈モニター〉	A		Piping 〈配管〉		<u>WITH</u> / WITHOUT 2WAY
Air-Cond. 〈エアコン〉			Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Operation Lever 〈操作レバー〉	A		Lever Form 〈レバー方式〉		<u>WRIST</u> / LONG
Pedal 〈ペダル〉	A		Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration  
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts  
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり  
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.  
\*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。