

INSPECTION REPORT (検品書)

| | |
|--|----------------------------|
| SERIAL NUMBER (号機) : 304CCR-ENW00282 | 1048 HR |
| ENGINE NO. (エンジン号機) : S4Q2-E2-042081 | YR |
| EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス | EPA: <u>WITH</u> / WITHOUT |

| 項目 | 評価 | メモ | 項目 | 評価 | メモ |
|--|----------|-----------|--|----------|---|
| ENGINE エンジン | | | UNDER CARRIAGE 足回り | | |
| Main Engine 〈エンジン本体〉 | C | | Sprocket 〈スプロケット〉 | B | |
| Head Cover 〈ヘッドカバー〉 | C | | Idler 〈アイドラー〉 | C | |
| Sound 〈音〉 | C | | Shoe 〈シュー〉 | C | PAD = C 400 mm |
| Exhaust Pressure 〈排圧〉 | C | | Link 〈リンク〉 | C | NO. Of Link 40 |
| Exhaust Color 〈排気色〉 | C | | Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉 | D | |
| Muffler Body 〈マフラー本体〉 | C | | Track Frame 〈トラックフレーム〉 | C | |
| Radiator 〈ラジエター〉 | C | | TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉 | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> F ① R </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> ①②③④⑤ ①②③④⑤ ① </div> |
| Oil Cooler 〈オイルクーラー〉 | C | | | | |
| MAIN PUMP ポンプ | | | | | |
| Oil Leaking 〈オイル漏れ〉 | C | | OUT LOOKING 外観 | | |
| Sound 〈音〉 | C | | Boom 〈ブーム〉 | C | BOOM SWING ブームスウィング |
| Power 〈パワー〉 | C | | Arm 〈アーム〉 | C | REINFORCED 補強 |
| Contol Valve 〈コントロールバルブ〉 | C | | Bucket 〈バケット〉 | C | |
| Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉 | C | | Bumper 〈バンパー〉 | C | |
| OPERATION SYSTEM 操縦関係 | | | Frame 〈フレーム〉 | C | |
| Running 〈走行〉 | C | | Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉 | C | |
| Swing Motor 〈旋回モーター〉 | C | | Paint 〈塗装〉 | C | |
| Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉 | C | | HYD.CYLINDER シリンダー関係 | | |
| Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉 | C | | Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉 | C | |
| INTERIOR キャビン内装 | | | Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉 | C | |
| Cabin Appearance 〈キャビン外観〉 | C | CNP | Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉 | C | |
| Glass 〈ガラス〉 | | | OTHER 付属部品 | | |
| Operator Seat 〈シート〉 | C | RIPPED 破れ | Blade 〈ブレード〉 | | <u>WITH</u> / WITHOUT |
| Floor Mat 〈フロアマット〉 | C | RIPPED 破れ | Arm Crane 〈アームクレーン〉 | | <u>WITH</u> / WITHOUT BROKEN 故障 |
| Monitor 〈モニター〉 | C | | Piping 〈配管〉 | | WITH / <u>WITHOUT</u> |
| Air-Cond. 〈エアコン〉 | | | Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉 | | WITH / <u>WITHOUT</u> |
| Operation Lever 〈操作レバー〉 | C | | Lever Form 〈レバー方式〉 | | <u>WRIST</u> / LONG |
| Pedal 〈ペダル〉 | C | | Battery 〈バッテリー〉 | | <u>GOOD</u> / FLAT |

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。