

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : JV40CW-5E0-6381	1282 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 3D84E-5NCB-07073	2005 YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 10.5/80-16 6P.R.	EPA: WITH / WITHOUT
ROLLER TYIP : TIRE ROLLER / COMBINED ROLLER / TANDEM ROLLER / MACADAM ROLLER / VIBRATION ROLLER	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine <エンジン本体>	C		Front Tire <前輪>	C	IRON 鉄輪
Head Cover <ヘッドカバー>	C		Rear Tire <後輪>	C	
Sound <音>	C		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Pressure <排圧>	C		Front Axle <フロントアクスル>		
Exhaust Color <排気色>	C		Rear Axle <リアアクスル>		
Muffler Body <マフラー本体>	C		Wheel Rim <ホイールリム>	B	
Radiator <ラジエター>	C		Frame <フレーム>	B	
Oil Cooler <オイルクーラー>	C		Tanks&Covers <タンク・カバー類>	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Mud Guard <フェンダー類>		
Running <走行>	C		Step <ステップ>	B	
Main Clutch /Torque Convertor <メインクラッチ/トルコン>			Paint <塗装>	B	
Transmission <トランスミッション>			HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Propeller Shaft <プロペラシャフト>			Steering Cylinder <ステアリングシリンダー>	C	
Steering /Power Steering <ステアリング/パワステ>	C		OTHER 付属部品		
Brake <ブレーキ>	C		Battery <バッテリー>		GOOD / FLAT
Vibration <バイブレーション>	C				
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance <キャビン外観>					
Glass <ガラス>					
Operator Seat <シート>	C				
Floor Mat <フロアマット>					
Monitor <モニター>	C				
Air-Cond. <エアコン>					
Operation Lever <操作レバー>	C				
Pedal <ペダル>	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。