

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : <b>SH75X-3B-9227</b>	3114 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : <b>4LE2-607104</b>	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : <b>TIER 3 EMISSION STANDARDS 3次排ガス</b>	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>UNDER CARRIAGE 足回り</b>		
Main Engine 〈エンジン本体〉	<b>C</b>		Sprocket 〈スプロケット〉	<b>B</b>	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	<b>C</b>		Idler 〈アイドラー〉	<b>B</b>	
Sound 〈音〉	<b>C</b>		Shoe 〈シュー〉	<b>B</b>	PAD = C                      450 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	<b>C</b>		Link 〈リンク〉	<b>B</b>	NO. Of Link 39
Exhaust Color 〈排気色〉	<b>C</b>		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	<b>B</b>	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	<b>C</b>		Track Frame 〈トラックフレーム〉	<b>C</b>	
Radiator 〈ラジエター〉	<b>C</b>		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		① F ①②③④⑤ R ①②③④⑤ ①
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	<b>C</b>			<b>MAIN PUMP ポンプ</b>	
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	<b>C</b>		<b>OUT LOOKING 外観</b>		
Sound 〈音〉	<b>C</b>		Boom 〈ブーム〉	<b>C</b>	
Power 〈パワー〉	<b>C</b>		Arm 〈アーム〉	<b>C</b>	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	<b>C</b>		Bucket 〈バケット〉	<b>C</b>	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	<b>C</b>		Bumper 〈バンパー〉	<b>C</b>	DENT へこみ
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Frame 〈フレーム〉	<b>C</b>	
Running 〈走行〉	<b>C</b>		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	<b>C</b>	DENT へこみ
Swing Motor 〈旋回モーター〉	<b>C</b>		Paint 〈塗装〉	<b>C</b>	REPAINTED 再塗装
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	<b>C</b>		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	<b>C</b>		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	<b>C</b>	
<b>INTERIOR キャビン内装</b>			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	<b>C</b>	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	<b>C</b>		Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	<b>C</b>	
Glass 〈ガラス〉	<b>B</b>		<b>OTHER 付属部品</b>		
Operator Seat 〈シート〉	<b>B</b>		Blade 〈ブレード〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Floor Mat 〈フロアマット〉	<b>B</b>		Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Monitor 〈モニター〉	<b>C</b>		Piping 〈配管〉		<u>WITH</u> / WITHOUT 2WAY
Air-Cond. 〈エアコン〉	<b>C</b>		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Operation Lever 〈操作レバー〉	<b>B</b>		Lever Form 〈レバー方式〉		<u>WRIST</u> / LONG
Pedal 〈ペダル〉	<b>B</b>		Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration  
 D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts  
 A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり  
 D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.  
 \*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。