

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : <b>T2-TT1-32870</b>	4213 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : <b>6BG1-128085</b>	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : <b>TIER 1 EMISSION STANDARDS 1次排ガス</b>	12080 km
Tire Size (タイヤサイズ) : <b>14170 - 20 12PLY</b>	EPA: WITH / WITHOUT
ROLLER TYIP : <b>TIRE ROLLER</b> / COMBINED ROLLER / TANDEM ROLLER / MACADAM ROLLER / VIBRATION ROLLER	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>TIRE タイヤ</b>		
Main Engine 〈エンジン本体〉	<b>C</b>		Front Tire 〈前輪〉	<b>D</b>	3本
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	<b>C</b>		Rear Tire 〈後輪〉	<b>D</b>	4本
Sound 〈音〉	<b>C</b>		<b>OUT LOOKING 外観</b>		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	<b>C</b>		Front Axle 〈フロントアクスル〉		
Exhaust Color 〈排気色〉	<b>C</b>		Rear Axle 〈リアアクスル〉		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	<b>C</b>		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	<b>C</b>	
Radiator 〈ラジエター〉	<b>C</b>		Frame 〈フレーム〉	<b>C</b>	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	<b>C</b>	
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Mud Guard 〈フェンダー類〉		
Running 〈走行〉	<b>C</b>		Step 〈ステップ〉	<b>C</b>	
Main Clutch / Torque Convertor 〈メインクラッチ/トルコン〉	<b>C</b>		Paint 〈塗装〉	<b>C</b>	RUSTY さび
Transmission 〈トランスミッション〉	<b>C</b>		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>		
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	<b>C</b>		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	<b>C</b>	
Steering / Power Steering 〈ステアリング (パワステ)〉	<b>C</b>		<b>OTHER 付属部品</b>		
Brake 〈ブレーキ〉	<b>C</b>		Battery 〈バッテリー〉		<b>GOOD</b> / FLAT
Vibration 〈バイブレーション〉					
<b>INTERIOR キャビン内装</b>					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉			<b>ROPS</b>		
Glass 〈ガラス〉					
Operator Seat 〈シート〉	<b>C</b>				
Floor Mat 〈フロアマット〉					
Monitor 〈モニター〉	<b>C</b>				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	<b>D</b>	HAND BRAKE LEVER = BROKEN サイドブレーキレバー 不良			
Pedal 〈ペダル〉	<b>C</b>				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration  
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts  
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり  
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.  
\*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。