

INSPECTION REPORT (検品書)

| | |
|---|----------------------------|
| SERIAL NUMBER (号機) : JV40CW-5E0-6382 | 1532 HR |
| ENGINE NO. (エンジン号機) : 3D84E-5NCB-07075 | 2005 YR |
| EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス | km |
| Tire Size (タイヤサイズ) : 10.5 / 80-16 6PR | EPA: WITH / <u>WITHOUT</u> |
| ROLLER TYIP : TIRE ROLLER / <u>COMBINED ROLLER</u> / TANDEM ROLLER / MACADAM ROLLER / VIBRATION ROLLER | |

| 項目 | 評価 | メモ | 項目 | 評価 | メモ |
|---|----------|----------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| ENGINE エンジン | | | TIRE タイヤ | | |
| Main Engine 〈エンジン本体〉 | B | | Front Tire 〈前輪〉 ドラム | C | |
| Head Cover 〈ヘッドカバー〉 | B | | Rear Tire 〈後輪〉 | C | |
| Sound 〈音〉 | B | | OUT LOOKING 外観 | | |
| Exhaust Pressure 〈排圧〉 | B | | Front Axle 〈フロントアクスル〉 | | |
| Exhaust Color 〈排気色〉 | B | | Rear Axle 〈リアアクスル〉 | | |
| Muffler Body 〈マフラー本体〉 | B | | Wheel Rim 〈ホイールリム〉 | B | |
| Radiator 〈ラジエター〉 | B | | Frame 〈フレーム〉 | B | |
| Oil Cooler 〈オイルクーラー〉 | | | Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉 | B | |
| OPERATION SYSTEM 操縦関係 | | | Mud Guard 〈フェンダー類〉 | | |
| Running 〈走行〉 | B | | Step 〈ステップ〉 | B | |
| Main Clutch /Torque Convertor 〈メインクラッチ/トルコン〉 | | | Paint 〈塗装〉 | C | RUSTY さび |
| Transmission 〈トランスミッション〉 | | | HYD.CYLINDER シリンダー関係 | | |
| Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉 | | | Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉 | C | |
| Steering /Power Steering 〈ステアリング/パワステ〉 | B | | OTHER 付属部品 | | |
| Brake 〈ブレーキ〉 | B | | Battery 〈バッテリー〉 | | <u>GOOD</u> / FLAT |
| Vibration 〈バイブレーション〉 | B | | | | |
| INTERIOR キャビン内装 | | | | | |
| Cabin Appearance 〈キャビン外観〉 | | | | | |
| Glass 〈ガラス〉 | | | | | |
| Operator Seat 〈シート〉 | B | | | | |
| Floor Mat 〈フロアマット〉 | | | | | |
| Monitor 〈モニター〉 | C | UNCLEAR 表示見にくい | | | |
| Air-Cond. 〈エアコン〉 | | | | | |
| Operation Lever 〈操作レバー〉 | B | | | | |
| Pedal 〈ペダル〉 | B | | | | |

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。